

完了報告書

工 事 名 エレベーターリニューアル改修工事

工 事 場 所 リバーツイン厚木 内（厚木市厚木町6-1）

工 期 着手 平成27年 2月 4日（水）

竣工 平成27年 2月20日（金）

内 容 エレベーター改修工事

発 注 者 リバーツイン厚木管理組合


施 工 者 辰東エレベーター工業株式会社



西棟
施工前
1階乗場①



西棟
施工前
1階乗場②



西棟
施工前
故障連絡プレ
ート

西棟
施工前
各階乗場①



西棟
施工前
各階乗場②



西棟
施工前
かご内①





西棟
施工前
かご内②



西棟
施工前
機械室内制御
盤型式




西棟
施工前
機械室内制御
盤①


西棟
施工前
機械室内制御
盤②



西棟
施工前
機械室内巻上
機①



西棟
施工前
機械室内巻上
機②





西棟
施工前
機械室内巻上
機③



西棟
施工中
各階乗場養生



西棟
施工中
撤去品

西棟
施工中
各階乗場操作
盤設置①



西棟
施工中
各階乗場操作
盤設置②



西棟
施工中
各階乗場操作
盤設置③






西棟
 施工中
 各階乗場操作
 盤設置④



西棟
 施工中
 かご内操作盤
 設置



西棟
 施工中
 かご内副操作
 盤設置

西棟
施工中
かご内幕板設
置



西棟
施工中
かご内照明器
具



西棟
施工中
巻上機シーブ
撤去品





西棟
 施工中
 巻上モーター
 撤去品①




西棟
 施工中
 巻上モーター
 撤去品②



西棟
 施工中
 減速機撤去品

西棟
施工前
かご内照明器
具



西棟
施工中
かご内照明器
具①




西棟
施工中
かご内照明器
具②






西棟
施工中
かご内照明器
具③




西棟
施工中
かご上ジャン
クションボッ
クス




西棟
施工中
かご上ドアモ
ーター


西棟
施工後
かご上ドアモ
ーター



西棟
施工中
巻上機据付



西棟
施工中
かご上近接ス
イッチ





西棟
施工中
機械室内制御
盤①




西棟
施工中
機械室内制御
盤②



西棟
施工後
戸開走行保護
装置①

西棟
施工後
戸開走行保護
装置②



西棟
施工中
各階乗場操作
盤①




西棟
施工中
各階乗場操作
盤②






西棟
施工後
昇降路内プレ
ート



西棟
施工中
かご上近接ス
イッチ②



西棟
施工中
かご上近接ス
イッチ③


西棟
施工中
アクリルカバー
ー①




西棟
施工中
アクリルカバー
ー②




西棟
施工後
ロープブレー
キ①





西棟
施工後
ロープブレー
キ②




西棟
施工後
ロープブレー
キ③




西棟
施工後
ロープブレー
キ④


西棟
施工後
機械室内巻上
機①



西棟
施工後
機械室内巻上
機②



西棟
施工後
機械室内巻上
機③





西棟
施工後
機械室内制御
盤



西棟
施工後
機械室内制御
盤
戸開走行保護
装置



西棟
施工後
各階乗場操作
盤

西棟
施工後
かご内意匠①



西棟
施工後
かご内意匠②



西棟
施工後
副操作盤・手
摺り





西棟
施工後
かご内幕板



西棟
施工後
かご内主操作
盤①



西棟
施工後
かご内主操作
盤②

西棟
施工後
かご内主操作
盤③



西棟
施工後
マルチビーム
ドアセンサー




西棟
施工後
各階乗場操作
盤





西棟
施工後
鏡



西棟
施工後
故障連絡プレ
ート



東棟
施工前
各階乗場



東棟
施工前
各階乗場操作
盤①



東棟
施工前
各階乗場操作
盤②





東棟
施工前
かご内操作盤




東棟
施工前
かご内幕板



東棟
施工前
かご内


東棟
施工前
制御盤銘板



東棟
施工前
機械室内制御
盤



東棟
施工前
巻上機





東棟
施工前
主ワイヤーロープ



東棟
施工前
かご内照明



東棟
施工前
部材搬入①

東棟
施工前
部材搬入②



東棟
施工前
部材搬入③



東棟
施工前
部材搬入④





東棟
施工前
部材搬入⑤



東棟
施工中
各階養生



東棟
施工前
各階ドアシュ
ー


東棟
施工前
各階ドアシュ
ー②



東棟
施工前
新品ドアシュ
ー①



東棟
施工前
新品ドアシュ
ー②





東棟
施工後
新品ドアシュ
ー



東棟
施工中
主ワイヤーロ
ープ取替①



東棟
施工中
主ワイヤーロ
ープ取替②


東棟
施工中
主ワイヤーロー
ープ取替③



東棟
施工後
主ワイヤーロー
ープ取替



東棟
施工中
巻上機解体①






東棟
施工中
巻上機解体②



東棟
施工中
巻上機解体③



東棟
施工後
昇降路内プレート

東棟
施工中
制御盤解体



東棟
施工中
制御盤



東棟
施工前
かご内照明器具





東棟
施工中
部材搬出①



東棟
施工中
部材搬出②



東棟
施工中
部材搬出③

東棟
施工中
部材搬出④




東棟
施工中
部材搬出⑤



東棟
施工中
部材搬出⑥






東棟
施工中
部材搬出⑦




東棟
施工中
部材搬出⑧




東棟
施工後
巻上機①


東棟
施工後
巻上機②




東棟
施工後
ロープブレー
キ①




東棟
施工後
ロープブレー
キ②





東棟
施工後
ロープブレー
キ③



東棟
施工後
ロープブレー
キ④



東棟
施工後
戸開走行保護
装置


東棟
施工後
停電管制装置

①




東棟
施工後
停電管制装置

②




東棟
施工前
かご上ドアモ
ーター






東棟
施工後
かご上ドアモ
ーター




東棟
施工後
かご上ジャン
クションボッ
クス①




東棟
施工後
かご上ジャン
クションボッ
クス②


東棟
施工後
卷上機据付完了①



東棟
施工後
卷上機据付完了②




東棟
施工後
卷上機据付完了③





東棟
施工後
かご内操作盤



東棟
施工後
かご内幕板



東棟
施工後
かご内天井

東棟
施工後
かご内副操作
盤・手摺り




東棟
施工後
かご内鏡




東棟
施工後
故障対応プレ
ート





東棟
施工後
床マット



西棟
施工後
床マット

